KFZ-Versteigerung NRW

Versteigerungsliste für den

07.05.2025

Uhrzeit: 9:30 Uhr



Wichtige Hinweise zur Versteigerung landeseigener ausgesonderter Fahrzeuge

Bitte beachten Sie die Versteigerungsbedingungen!

Diese Liste dient nur der Information, alle Angaben sind ohne Gewähr.

Angaben zu den Fahrzeugen entnehmen Sie bitte **ausschließlich** den angebrachten Objektbeschreibungen.

Die ausführlichen Versteigerungsbedingungen und weitere Informationen zur Versteigerung finden Sie im Internet unter:

www.finanzverwaltung.nrw.de/de/versteigerung-von-kraftfahrzeugen

sowie im Schaukasten neben der Kasse und in der Versteigerungshalle

Hinweis: Testweise ist ab sofort Echzeit-Überweisung möglich!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch,

KFZ-Versteigerung NRW





Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

Fabrikat / Typ:	VW Passat Variant			Mängel:
Erstzulassung:	15. Oktober 2014	Ident-Nr.	WVWZZZ3CZFE060280	Karosserie- und Lackschäden
Bauart:	Kombilimousine	HU:	fällig	Gebrauchsspuren
Motor:	Benzin	Km Stand:	78135	Sitze abgenutzt
Leistung in KW:	90	Getriebe:	Automatik	0
Hubraum in cm ³	1390	Fahrbereit?	ja	0

Mindestgebot:

6.600 €

2 laufende Nummer:

Versteigerungstermin am

VW T6

110

1984

11. Dezember 2017

1. September 2021

Benzin/Hybrid

MB B 180

19. Januar 2017

Kombilimousine

Benzin

90

1595

Schräghecklimousine

Ident-Nr. HU:

Km Stand:

Getriebe:

Ident-Nr.

Km Stand:

Getriebe:

Fahrbereit?

HU:

Fahrbereit?

7. Mai 2025

fällig

68974

Schaltung

WV1ZZZ7HZJH068184

Mängel:

Mängel:

Mängel:

Gebrauchsspuren

Gebrauchsspuren

Fahrersitz defekt

Karosserie- und Lackschäden

0

0

Karosserie- und Korrosionsschäden

0

Karosserie- und Lackschäden

0

0

Hubraum in cm³ Bemerkungen:

Bemerkungen:

Fabrikat / Typ:

Erstzulassung:

Leistung in KW:

Bauart:

Motor:

4.400 €

Mindestgebot:

3 laufende Nummer:

Versteigerungstermin am

Fabrikat / Typ: Audi Q3

7. Mai 2025

fällig 42823

Automatik

WAUZZZF37N1012535



- N	
1 C	

Hubraum in cm³ Bemerkungen:

Fabrikat / Typ:

Erstzulassung:

Leistung in KW:

Hubraum in cm³

Bauart:

Motor:

Leistung in KW:

Erstzulassung:

Bauart:

Motor:

Es handelt sich um ein eingezogenes Fahrzeug!,

110

1395

19.600 €

Mindestgebot:

4 laufende Nummer:

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

fällig

17797

Automatik

WDD2462421J435598



Milling .	PE

Mindestgebot: Bemerkungen:

Es handelt sich um ein eingezogenes Fahrzeug!, Keine Zulassungsbescheinigung Teil II vorhanden (Brief)

Ident-Nr. HU:

Km Stand:

Getriebe:

Fahrbereit?

7.800 €

5



Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

Fabrikat / Typ:	Audi Q5			Mängel:
Erstzulassung:	24. September 2021	Ident-Nr.	WAUZZZFY3M2111311	Karosserie- und Korrosionsschäden
Bauart:	Schräghecklimousine	HU:	fällig	Standschäden
Motor:	Benzin/Hybrid	Km Stand:	57958	0
Leistung in KW:	195	Getriebe:	Automatik	0
Hubraum in cm ³	1984	Fahrbereit?	ja	0

Mindestgebot: Bemerkungen:

Es handelt sich um ein eingezogenes Fahrzeug!,

24.900 €



Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

Fabrikat / Typ:	MB Sprinter 216 CDI			Mängel:
Erstzulassung:	5. Juli 2013	Ident-Nr.	WDB9066131S818829	Karosserie- und Lackschäden
Bauart:	Mehrzweckfahrzeug	HU:	fällig	Gebrauchsspuren
Motor:	Diesel	Km Stand:	218442	0
Leistung in KW:	120	Getriebe:	Automatik	0
Hubraum in cm ³	2143	Fahrbereit?	ja	0

Mindestgebot:

5.500 €

7 laufende Nummer



Mindestgebot:

22.200 €

8



Mindestgebot:

19.800 €

9

Mindestgebot:

19.300 €

10 laufende Nummer:

Mindestgebot:

Bemerkungen:

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

			S
Erstzulassung: 24. Nove	mber 2021 Ident-Nr.	WAUZZZFY4N2019013	Karosserie- und Korrosionsschäden
Bauart: Kombilim	ousine HU:	fällig	Standschäden
Motor: Benzin/H	ybrid Km Stand:	59947	0
Leistung in KW: 195	Getriebe:	Automatik	0
Hubraum in cm ³ 1984	Fahrbereit?	ja	0

Bemerkungen:

Es handelt sich um ein eingezogenes Fahrzeug!,

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

Fabrikat / Typ:	Audi Q3			Mängel:
Erstzulassung:	27. Januar 2021	Ident-Nr.	WAUZZZF32M1056831	Karosserie- und Korrosionsschäden
Bauart:	Schräghecklimousine	HU:	Jan. 26	Standschäden
Motor:	Diesel	Km Stand:	54123	Inspektion fällig
Leistung in KW:	147	Getriebe:	Automatik	0
Hubraum in cm ³	1968	Fahrbereit?	ja	0

Bemerkungen:

Es handelt sich um ein eingezogenes Fahrzeug!,

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

Fabrikat / Typ:	VW T-Roc			Mängel:
Erstzulassung:	17. Mai 2024	Ident-Nr.	WVGZZZA1ZRV115251	Karosserie- und Korrosionsschäden
Bauart:	Kombilimousine	HU:	fällig	Standschäden
Motor:	Benzin	Km Stand:	20195	0
Leistung in KW:	110	Getriebe:	Automatik	0
Hubraum in cm ³	1498	Fahrbereit?	ja	0

Bemerkungen:

Es handelt sich um ein eingezogenes Fahrzeug!,

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

Fabrikat / Typ:	Skoda Yeti 4x4	ı	Mängel:	
Erstzulassung:	3. Juli 2017	Ident-Nr.	TMBLC75L6H6045128	starke Gebrauchsspuren
Bauart:	Kombilimousine	HU:	fällig	Karosserie- und Korrosionsschäden
Motor:	Diesel	Km Stand:	96969	Achsen ausgeschlagen
Leistung in KW:	81	Getriebe:	Schaltung	Batterie defekt
Hubraum in cm ³	1968	Fahrbereit?	nein	Bremsen hängen fest

Bemerkungen:

3.300 € OFD NRW



Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

Fabrikat / Typ:	Ford Mustang			Mängel:
Erstzulassung:	28. April 2015	Ident-Nr.	1FA6P8TH7F5386410	Unfallschaden
Bauart:	Coupe	HU:	Sep. 24	Gebrauchsspuren
Motor:	Benzin	Km Stand:	38452	0
Leistung in KW:	231	Getriebe:	Automatik	0
Hubraum in cm ³	2261	Fahrbereit?	nein	0

Mindestgebot:

Bemerkungen:

Es handelt sich um ein eingezogenes Fahrzeug!, Keine Schlüssel und Papiere vorhanden

Ident-Nr. HU:

Km Stand:

Getriebe:

Ident-Nr.

Km Stand:

Getriebe:

Ident-Nr.

Km Stand:

Getriebe:

Ident-Nr.

Getriebe:

Fahrbereit?

HU:

Fahrbereit?

HU:

Fahrbereit?

HIII:

Skoda Fabia

30. Januar 2023

Schräghecklimousine

BMW 520D Touring

15. Oktober 2003

VW T5 Lang

Mehrzweckfahrzeug

24. Juni 2015

Diesel

103

1968

PKW

Diesel

120

2197

11.000 €

12 laufende Nummer:

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

Oktober 26 58449

Schaltung

TMBEA6PJ1P4039526

Mängel:

Standschäden

Mängel:

Batterie defekt

Mängel:

Mängel:

Gebrauchsspuren

Standschäden

Verkleidungen defekt

Karosserie- und Lackschäden starke Gebrauchsspuren

0

0

Karosserie- und Korrosionsschäden

0

0

Karosserie- und Korrosionsschäden

0

Karosserie- und Korrosionsschäden

starke Gebrauchsspuren Innenraum beschädigt

Motor springt nicht an

AH.	Fabrikat / Typ:
	Erstzulassung:
	Bauart:
	Motor:
	Leistung in KW:
	Hubraum in cm ³

Bemerkungen:

Fabrikat / Typ:

Erstzulassung:

Bauart:

Motor: Leistung in KW:

Es handelt sich um ein eingezogenes Fahrzeug!,

Benzin

7.600 €

Mindestgebot:

13

laufende Nummer:

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

189847

nein

Automatik

WBADP01040GX13872



-A/11-3	

Bemerkungen:

Fabrikat / Typ:

Erstzulassung:

Leistung in KW:

Hubraum in cm³

Bauart:

Motor:

Hubraum in cm³

900€

Mindestgebot:

14

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

Jun. 26

101810

bedingt

Automatik

WV2ZZZ7HZFH132959



Mindestgebot: Bemerkungen:

Kunststoffscheiben,

Fabrikat / Typ:

Erstzulassung:

Leistung in KW:

Hubraum in cm³

Bauart:

6.600 €

15

laufende Nummer:

Versteigerungstermin am

Audi A3

12. April 2022

7. Mai 2025

fällig 84697

Automatik

WAUZZZGY0NA073512



Mindestgebot:

Bemerkungen:

Es handelt sich um ein eingezogenes Fahrzeug!,

110

1968

14.300 € OFD NRW



Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

Honda SH 300A Fabrikat / Typ: Mängel: Erstzulassung: 9. Juli 2012 Ident-Nr. ZDCNF02D0CF227687 Karosserie- und Lackschäden Bauart: KRAD HU: Jul. 2026 Gebrauchsspuren Motor: Benzin Km Stand: 39474 Spiegel defekt Leistung in KW: 20 Getriebe: Automatik 0 0 Hubraum in cm³ 279 Fahrbereit?

Mindestgebot:

Bemerkungen:

Fabrikat / Typ:

Es handelt sich um ein eingezogenes Fahrzeug!, Keine Papiere vorhanden

400 €

17 laufende Nummer

Versteigerungstermin am

VW Caddy

Diesel

75

7. Mai 2025

Schaltung

bedingt

Motor:

Erstzulassung: 6. Januar 2015 Bauart: Van

Ident-Nr. HU: Km Stand: Getriebe: Fahrbereit?

Ident-Nr.

Km Stand:

Getriebe:

Ident-Nr.

Km Stand:

Getriebe:

Fahrbereit?

HU:

Fahrbereit?

HII:

Opel Astra Sports Tourer

8. Oktober 2019

Kombilimousine

VW Caddy

28. November 2017

Mehrzweckfahrzeug

Diesel

75

1968

Benzin

110

1399

WV1ZZZ2KZFX026548 fällia 71858

Karosserie- und Lackschäden Gebrauchsspuren Kühlwasserverlust Einspritzdüsen defekt Windschutzscheibe Steinschlag

Mängel:

Mängel:

Mängel:

Gebrauchsspuren

Standschäden

Gebrauchsspuren

Karosserie- und Lackschäden

0

0

Karosserie- und Korrosionsschäden

0

0

Mindestgebot:

2.900 €

Bemerkungen:

Fabrikat / Typ:

Erstzulassung:

Leistung in KW:

Hubraum in cm³

Bauart:

Motor:

Leistung in KW:

Hubraum in cm³

18

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

fällig

76393

Automatik

W0VBD8EC4K8070822



Bemerkungen:

5.000 €

Mindestgebot:

19

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

fällig

339815

Schaltung

WV2ZZZ2KZJX052906



Mindestgebot:

Bemerkungen:

Fabrikat / Typ:

Erstzulassung:

Leistung in KW:

Hubraum in cm³

Bauart:

Motor:

Es handelt sich um ein eingezogenes Fahrzeug! AHK, Räder im Fahrzeug,

3.900 €

20 laufende Nummer:

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025



Mindestgebot:

Bemerkungen:

7.000 € OFD NRW

Fabrikat / Typ:	Ford Fiesta		Mängel:	
Erstzulassung:	28. April 2022	Ident-Nr.	WF0JXXGAHJNS10486	Karosserie- und Lackschäden
Bauart:	Schräghecklimousine	HU:	fällig	Gebrauchsspuren
Motor:	Benzin	Km Stand:	22399	Motorkontrollleuchte ist an
Leistung in KW:	74	Getriebe:	Schaltung	0
Hubraum in cm ³	998	Fahrbereit?	ja	0



Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

Fabrikat / Typ:	MB Sprinter 316			Mängel:
Erstzulassung:	25. Juli 2012	Ident-Nr.	WDB9066311S667131	Bremsen verschlissen
Bauart:	SO.Kfz	HU:	Sep. 26	Karosserie- und Korrosionsschäden
Motor:	Diesel	Km Stand:	128598	Gebrauchsspuren
Leistung in KW:	120	Getriebe:	Automatik	Sitze beschädigt
Hubraum in cm ³	2143	Fahrbereit?	ja	0

Mindestgebot:

Bemerkungen: Kunststoffscheiben,

Fabrikat / Typ:

Erstzulassung:

Leistung in KW:

Hubraum in cm³

Bauart:

Motor:

6.600 €

22 laufende Nummer:

Versteigerungstermin am

Fendt 329

3. September 2004

Zugmaschine Ackerschle HU:

VW Golf Variant

30. März 2017

Kombilimousine

28. Januar 2016

Diesel

120

2143

Mehrzweckfahrzeug

Diesel

81

1598

Ident-Nr.

Km Stand:

Getriebe:

Ident-Nr.

Getriebe:

Ident-Nr.

Km Stand:

Getriebe:

Fahrbereit?

HU:

Fahrbereit?

HU: Km Stand:

MB Sprinter 316 CDI 4x4

7. Mai 2025

fällia

861 h

Schaltung

FENDT329211139

Mängel:

Mängel:

Gebrauchsspuren

Standschäden

Mängel:

Unfallschaden

Karosserie- und Lackschäden

Antennenloch im Dach

Schalter Fensterheber vorne links beschädigt

Gebrauchsspuren

Karosserie- und Lackschäden

0

0

0

Karosserie- und Korrosionsschäden

|--|

Bemerkungen:

Fabrikat / Typ:

Erstzulassung:

Leistung in KW:

Hubraum in cm³

Bauart:

Motor:

Es handelt sich um ein eingezogenes Fahrzeug!,

Diesel

70

4314

17.000 €

Mindestgebot:

23

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

209931

Automatik

WVWZZZAUZHP568361



Bemerkungen:

Fabrikat / Typ:

Erstzulassung:

Leistung in KW:

Hubraum in cm³

Bauart:

Motor:

Es handelt sich um ein eingezogenes Fahrzeug!,

4.400 €

Mindestgebot:

24

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

fällig

281685

Automatik

WDB9067331P239767





Mindestgebot: Bemerkungen:

7.100 €

25 laufende Nummer: Versteigerungstermin am

7. Mai 2025



Mindestgebot: Bemerkungen:

2.600 € OFD NRW

Fabrikat / Typ:	Skoda Yeti 4x4			Mängel:
Erstzulassung:	22. März 2016	Ident-Nr.	TMBLC75L8G6051785	Karosserie- und Lackschäden
Bauart:	Kombilimousine	HU:	fällig	Kupplung defekt
Motor:	Diesel	Km Stand:	118470	Zweimassenschwungrad defekt
Leistung in KW:	81	Getriebe:	Schaltung	Gebrausspuren
Hubraum in cm ³	1968	Fahrbereit?	nein	0



Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

Fabrikat / Typ:	BMW 520D Touring			Mängel:
Erstzulassung:	2. Januar 2008	Ident-Nr.	WBAPX31000C013305	Karosserie- und Lackschäden
Bauart:	Kombilimousine	HU:	fällig	Gebrauchsspuren
Motor:	Diesel	Km Stand:	178889	Ölverlust
Leistung in KW:	130	Getriebe:	Schaltung	Achsen ausgeschlagen
Hubraum in cm ³	1995	Fahrbereit?	nein	Bremsen verschlissen

Mindestgebot:

Bemerkungen: Räder im Fahrzeug,

Fabrikat / Typ:

Erstzulassung:

Leistung in KW:

Hubraum in cm³

Bauart:

Motor:

1.700 €

27 laufende Nummer:

Versteigerungstermin am

DB Sprinter 316

DB Sprinter 315

Mehrzweckfahrzeug

VW Tiguan

1. Februar 2019

Kombilimousine

Diesel

110

1968

2. Mai 2008

Diesel

110

2148

Ident-Nr.

Km Stand:

Getriebe:

Ident-Nr.

Km Stand:

Getriebe:

Ident-Nr.

Km Stand:

Getriebe:

Ident-Nr.

Km Stand:

Getriebe:

Fahrbereit?

HU:

Fahrbereit?

HU:

Fahrbereit?

HU:

Fahrbereit?

HU:

17. Juni 2011

LKW

Diesel

7. Mai 2025

fällia

245291

Automatik

WDB9066331S495793

Mängel:

Mängel:

Mängel:

Gebrauchsspuren

Standschäden

Mängel:

Unfallschaden

Standschäden

starke Gebrauchsspuren

Karosserie- und Korrosionsschäden

Unfallschaden

Ölleitung defekt, starker Ölverlust

starke Gebrauchsspuren Innenraum beschädigt

Karosserie- und Korrosionsschäden

Karosserie- und Korrosionsschäden

Karosserie- und Korrosionsschäden

0

0

starke Gebrauchsspuren

Innenraum beschädigt

Mindestgebot:

Bemerkungen:

Kunststoffscheiben,

Fabrikat / Typ:

Erstzulassung:

Leistung in KW:

Hubraum in cm³

Bauart:

Motor:

1.600 €

28

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

216053

nein

Automatik

WDB9067311S231467



Mindestgebot:

Bemerkungen:

Kunststoffscheiben,

Fabrikat / Typ:

Erstzulassung:

Leistung in KW:

Hubraum in cm³

Bauart:

Motor:

1.200 €

29

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

Mrz. 26

265827

Schaltung

WVGZZZ5NZKW348121



Mindestgebot:

Bemerkungen:

Es handelt sich um ein eingezogenes Fahrzeug!,

6.900 €

30 laufende Nummer: Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

fällig

209633

bedingt

Schaltung

VF32DNFUF43214876



Mindestgebot:

Bemerkungen:

Fabrikat / Typ:

Erstzulassung:

Leistung in KW:

Hubraum in cm³

Bauart:

Es handelt sich um ein eingezogenes Fahrzeug!, Keine Papiere vorhanden

Peugeot 206cc

25. April 2003

1587

300 € OFD NRW



Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

Fabrikat / Typ:	BMW 330e iPerformance			Mängel:
Erstzulassung:	20. Februar 2018	Ident-Nr.	WBA8E11010K420957	Karosserie- und Lackschäden
Bauart:	Limousine	HU:	fällig	Gebrauchsspuren
Motor:	Benzin/Hybrid	Km Stand:	188630	0
Leistung in KW:	135	Getriebe:	Automatik	0
Hubraum in cm ³	1998	Fahrbereit?	ja	0

Mindestgebot:

Bemerkungen:

Fabrikat / Typ:

Erstzulassung:

Leistung in KW:

Hubraum in cm³

Bauart:

Motor:

12.500 €

Räder im Fahrzeug,

32

laufende Nummer:

Versteigerungstermin am

Audi A3 TDI

17. Januar 2019

Schräghecklimousine

Ident-Nr. HU:

Km Stand:

Getriebe:

7. Mai 2025

Apr. 26

169443

Schaltung

WAUZZZ8V4KA045129

Mängel:

Gebrauchsspuren

Standschäden

Mängel:

Mängel:

Gebrauchsspuren

Unfallschaden

0 0

0

Karosserie- und Lackschäden

0

0

0

Karosserie- und Lackschäden

CHILLIAN &
and the same of th

Bemerkungen:

Es handelt sich um ein eingezogenes Fahrzeug!,

Diesel

7.700 €

Mindestgebot:

33

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025



1	
No.	

Fabrikat / Typ:	Honda GoldWing 1500 Trike		Mängel:	
Erstzulassung:	18. Juni 1994	Ident-Nr.	1HFSC2255RA600272	Karosserie- und Korrosionsschäden
Bauart:	Trike	HU:	fällig	starke Gebrauchsspuren
Motor:	Benzin	Km Stand:	64267	Intercomanlage defekt
Leistung in KW:	72	Getriebe:	Schaltung	Radio defekt
Hubraum in cm³	1520	Fahrbereit?	ja	Displayanzeige defekt

Mindestgebot:

Bemerkungen:

Es handelt sich um ein eingezogenes Fahrzeug! , Keine Papiere vorhanden

Ident-Nr.

Km Stand:

Getriebe:

Ident-Nr.

Km Stand:

Getriebe:

Fahrbereit?

HU:

Fahrbereit?

HU:

3.500 €

34 laufende Nummer:

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

fällig

nein

226575

Automatik

WBA4D51080D423545



Hubraum in cm³

Fabrikat / Typ:

Erstzulassung:

Leistung in KW:

Bauart:

Motor:

Bemerkungen: Es handelt sich um ein eingezogenes Fahrzeug!, Keine Papiere vorhanden

Porsche Macan

24. Mai 2019

Kombilimousine

BMW 418 d

20. Februar 2015

Limousine

Diesel

105

1995

2.700 €

Mindestgebot:

35

laufende Nummer:

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

fällig 142158

Automatik

WP1ZZZ95ZKLB16100



Mindestgebot:

Bemerkungen:

Fabrikat / Typ:

Erstzulassung:

Leistung in KW:

Hubraum in cm³

Bauart:

Es handelt sich um ein eingezogenes Fahrzeug!,

180

1984

25.700 € OFD NRW



Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

Fabrikat / Typ:	BMW S 1000 RR			Mängel:
Erstzulassung:	29. August 2023	Ident-Nr.	WB10D500XJZ708963	Gebrauchsspuren
Bauart:	KRAD	HU:	Aug. 26	Karosserie- und Lackschäden
Motor:	Benzin	Km Stand:	12394	0
Leistung in KW:	146	Getriebe:	Schaltung	0
Hubraum in cm ³	999	Fahrbereit?	ja	0

Mindestgebot:

Bemerkungen:

Es handelt sich um ein von der Staatsanwaltschaft eingezogenes Fahrzeug!,

8.500 €

37 laufende Nummer Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

Mängel:

Mängel:

Achsen krumm

Gebrauchsspuren

Achsen ausgeschlagen

Karosserie- und Lackschäden



Fabrikat / Typ: **Ford Focus Turnier**

Erstzulassung: 2. September 2021 WF0PXXGCHPMB47847 Karosserie- und Lackschäden HU: Gebrauchsspuren Bauart: Kombilimousine fällia Diesel Km Stand: 50417 Reifen verschlissen Motor: Leistung in KW: 88 0 Getriebe: Automatik Hubraum in cm³

Ident-Nr.

Mindestgebot:

Bemerkungen:

6.000 €

38

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025





Fabrikat / Typ:	VW Golf			Mängel:
Erstzulassung:	5. Mai 2009	Ident-Nr.	WVWZZZ1KZ9W547843	starke Gebrauchsspuren
Bauart:	Kombilimousine	HU:	fällig	Karosserie- und Lackschäden
Motor:	Benzin	Km Stand:	161167	Seitenscheibe defekt
_eistung in KW:	59	Getriebe:	Schaltung	Standschäden
-lubraum in cm³	1390	Fahrbereit?	nein	Reifen defekt

Mindestgebot:

Fabrikat / Typ:

Erstzulassung:

Leistung in KW:

Hubraum in cm³

Bauart:

Motor:

Es handelt sich um ein eingezogenes Fahrzeug!, Keine Schlüssel vorhanden

Ident-Nr.

Km Stand:

Getriebe:

Fahrbereit?

HU:

1.200 €

39

Versteigerungstermin am

Ford Kuga

17. Dezember 2019

Mehrzweckfahrzeug

Diesel

110

1997

7. Mai 2025

fällig

59818

nein

Schaltung

WF0AXXWPMAKU07128



Mindestgebot:

Bemerkungen:

40 laufende Nummer:

3.800 €

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025



Mind	estq	ebot:	

Bemerkungen:

1.500 € OFD NRW

Fabrikat / Typ:	Schneider Fellen			Mängel:
Erstzulassung:	16. Februar 2009	Ident-Nr.	4568	Karosserie- und Lackschäden
Bauart:	Baubude	HU:	fällig	starke Gebrauchsspuren
Motor:	.J.	Km Stand:	.l.	Standschäden
Leistung in KW:	.J.	Getriebe:	.I.	0
Hubraum in cm ³	.J.	Fahrbereit?	bedingt	0



Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

Fabrikat / Typ:	MB C220 CDI			Mängel:
Erstzulassung:	15. September 2010	Ident-Nr.	WDD2040021A445817	Karosserie- und Lackschäden
Bauart:	Limousine	HU:	fällig	starke Gebrauchsspuren
Motor:	Diesel	Km Stand:	23175	Räder defekt
Leistung in KW:	120	Getriebe:	Automatik	Bremsen defekt
Hubraum in cm ³	2143	Fahrbereit?	bedingt	Motorkontrolle ist an

Mindestgebot:

Bemerkungen:

Es handelt sich um ein eingezogenes Fahrzeug!, Keine Papiere vorhanden

1.500 €

42 laufende Nummer:

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

Fabrikat / Typ:	Motorhome Perfekt 36T			Mängel:
Erstzulassung: Bauart: Motor: Leistung in KW: Hubraum in cm³	2. Januar 2018 SO.Kfz Wohnm. Benzin 175 6800	Ident-Nr. HU: Km Stand: Getriebe: Fahrbereit?	fällig nicht ablesbar Automatik	Karosserie- und Lackschäden Gebrauchsspuren Standschäden Baterien defekt Kardanwelle ausgebaut
nubraum m cm	0000	ramberent	Helli	raidanwelle ausgebaut

Mindestgebot:

Bemerkungen:

Es handelt sich um ein eingezogenes Fahrzeug!, Keine Schlüssel und Papiere vorhanden

46.000 €

43

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

Fabrikat / Typ:	BMW I3			Mängel:
Erstzulassung:	4. Oktober 2017	Ident-Nr.	WBY1Z81020V905378	Karosserie- und Lackschäden
Bauart:	Limousine	HU:	fällig	Gebrauchsspuren
Motor:	Benzin/Hybrid	Km Stand:	65347	0
Leistung in KW:	75	Getriebe:	Automatik	0
Hubraum in cm ³	647	Fahrbereit?	ja	0

Mindestgebot:

Bemerkungen:

Räder im Fahrzeug,

7.900€

44



Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

Fabrikat / Typ:	Honda Civic			Mängel:
Erstzulassung:	ca.2009	Ident-Nr.	SHHFK28609U012695	Karosserie- und Lackschäden
Bauart:	Schräghecklimousine	HU:	fällig	Gebrauchsspuren
Motor:	Benzin	Km Stand:	65386	Batterie defekt
Leistung in KW:	103	Getriebe:	Automatik	Standschäden
Hubraum in cm ³	1799	Fahrbereit?	ja	0

Mindestgebot:

Bemerkungen:

Es handelt sich um eine Erbschaftssache!, Keine Papiere vorhanden

3.500 €

45 laufende Nummer:

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

Mängel:

Karosserie- und Korrosionsschäden



Fabrikat / Typ: MB Sprinter 209 KA

stzulassung:	21. März 2007	Ident-Nr.	WDB9066111S16840
uart:	LKW	HU:	fällig

Ваι Sehr starke Gebrauchsspuren Motor: starke Verunreinigungen Diesel Km Stand: Leistung in KW: Getriebe: Schaltung Innenraum vermüllt 2148 Hubraum in cm³ Türschlösser defekt Fahrbereit? bedingt

Mindestgebot:

Bemerkungen:

Ers

Es handelt sich um ein eingezogenes Fahrzeug!, Keine Papiere vorhanden



Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

Fabrikat / Typ:	KTM Husquvana 701			Mängel:
Erstzulassung:	ca. 2016	Ident-Nr.	VBKUST404GM788774	Unfallschaden
Bauart:	KRAD	HU:	fällig	Gebrauchsspuren
Motor:	Benzin	Km Stand:	nicht ablesbar	Ölverlust
Leistung in KW:	55	Getriebe:	Schaltung	Instrumente ohne Funktion
Hubraum in cm³	693	Fahrbereit?	nein	0

Mindestgebot:

Bemerkungen:

Es handelt sich um ein von der Staatsanwaltschaft eingezogenes Fahrzeug!, Keine Papiere vorhanden

1.650 €

47 laufende Nummer:

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

Aug. 27

Automatik

bedingt

5994



Mängel: VXKF4DGX1R1049771 Unfallschaden Gebrauchsspuren 0 0

Mindestgebot:

Bemerkungen:

5.800 €

48

Versteigerungstermin au	m
-------------------------	---

7. Mai 2025



Fabrikat / Typ: Suzuki Splash

	Mängel	
--	--------	--

Mängel:

Verkleidungen defekt

Karosserie- und Lackschäden starke Gebrauchsspuren

linker Außenspiegel defekt

Erstzulassung:	11. April 2012	Ident-Nr.	TSMEXB22S00631242	Unfallschaden
Bauart:	Kombilimousine	HU:	fällig	starke Gebrauchsspuren
Motor:	Benzin	Km Stand:	81922	Batterie defekt
Leistung in KW:	50	Getriebe:	Schaltung	Standschäden
Hubraum in cm ³	996	Fahrbereit?	bedingt	0

Mindestgebot:

Bemerkungen:

Es handelt sich um eine Erbschaftssache!, Keine Zulassungsbescheinigung Teil I vorhanden (Schein)

Ident-Nr.

Km Stand:

Getriebe:

Fahrbereit?

HU:

250 €

49

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025



Fabrikat / Typ:	Audi SQ7			Mängel:
Erstzulassung:	27. Juni 2018	Ident-Nr.	WAUZZZ4M9JD051454	Karosserie- und Lackschäden
Bauart:	Kombilimousine	HU:	fällig	Gebrauchsspuren
Motor:	Diesel	Km Stand:	55293	Batterie defekt
Leistung in KW:	320	Getriebe:	Automatik	Standschäden
Hubraum in cm ³	3956	Fahrbereit?	bedingt	0

Mindestgebot:

Bemerkungen:

Fabrikat / Typ:

Erstzulassung:

Leistung in KW:

Hubraum in cm³

Bauart:

Es handelt sich um ein eingezogenes Fahrzeug!,

36.000 €

50 laufende Nummer:

Versteigerungstermin am

VW T5 Lang

Mehrzweckfahrzeug

29. Juli 2015

103

1968

7. Mai 2025

Jul. 26

Automatik

bedingt

WV2ZZZ7HZFH134639



Mindestgebot:

Bemerkungen:

Kunststoffscheiben,

6.600 € OFD NRW



7. Mai 2025



Fabrikat / Typ: **Renault Megane Grandtour** Mängel: Erstzulassung: 16. September 2020 VF1RFB00665887826 Karosserie- und Lackschäden Ident-Nr. Bauart: Kombilimousine HU: Sep. 25 Gebrauchsspuren Motor: Km Stand: 57363 0 0 Leistung in KW: 85 Getriebe: Automatik 0 Hubraum in cm³ 1461 Fahrbereit?

Mindestgebot:

Bemerkungen:

7.000 €

52

laufende Nummer:

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025



Fabrikat / Typ: MB 411 CDI DOKA Erstzulassung: 7. August 2003

LKW Kipper

Renault Kangoo

Ident-Nr.

Km Stand:

Getriebe:

Ident-Nr.

Km Stand:

Getriebe:

Ident-Nr.

Km Stand:

Getriebe:

Fahrbereit?

HU:

Fahrbereit?

HU:

Fahrbereit?

HII:

19. Januar 2007

LKW Kasten

DB E 250

ca.2009

Benzin

150

Limousine

Diesel

1461

50

Diesel

2148

Ident-Nr. WDB9046221R545882 HU: fällia Km Stand: 78028 Getriebe: Schaltung Fahrbereit? bedingt

Karosserie- und Korrosionsschäden

starke Gebrauchsspuren Batterie defekt Sitze beschädigt

Karosserie- und Lackschäden

0

0

0

Karosserie- und Lackschäden

0

0

0

Karosserie- und Lackschäden

Mängel:

Mängel:

Mängel:

Mängel:

Gebrauchsspuren

Standschäden

Bremsen veschlissen

Gebrauchsspuren

Gebrauchsspuren

Mindestgebot:

Bauart:

Motor:

Bemerkungen:

Fabrikat / Typ:

Erstzulassung:

Leistung in KW:

Hubraum in cm³

Bauart:

Motor:

Leistung in KW:

Hubraum in cm³

3.300 €

53

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

fällig

28567

Schaltung

VF1FC1EAF37129203



Bemerkungen:

Fabrikat / Typ:

Erstzulassung:

Leistung in KW:

Hubraum in cm³

Bauart:

Motor:

700€

Mindestgebot:

54

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

fällig

136502

Automatik

WDD2120471A148255





Mindestgebot:

Bemerkungen:

Es handelt sich um ein eingezogenes Fahrzeug!, Keine Papiere vorhanden

Audi A6 Avant quattro

15. Januar 2019

Kombilimousine

200

2967

1.500 €

55

laufende Nummer:

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

fällig

171122

Automatik

WAUZZZ4G8JN109798



Mindestgebot:

Bemerkungen:

Fabrikat / Typ:

Erstzulassung:

Leistung in KW:

Hubraum in cm³

Bauart:

Es handelt sich um ein von der Staatsanwaltschaft eingezogenes Fahrzeug!, Keine Zulassungsbescheinigung Teil II vorhanden (Brief)

12.700 € OFD NRW



Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

VW Crafter 35 TDI Fabrikat / Typ: Mängel: Erstzulassung: 23. Oktober 2014 Ident-Nr. WV1ZZZ2EZF6010541 Turbolader defekt Karosserie- und Lackschäden Bauart: So.Kfz. HU: fällig Motor: Diesel Km Stand: 264136 Gebrauchsspuren Leistung in KW: 100 Getriebe: Schaltung Sitze beschädigt Hubraum in cm³ 1968 Fahrbereit?

Mindestgebot:

Bemerkungen:

Fabrikat / Typ:

Erstzulassung:

Hubraum in cm³

Bauart:

Motor: Leistung in KW:

Läuft im Notprogramm (80km/h) Räder im Fahrzeug,

Kirsch D18-4DHAE

Streetscooter B16 Work

23. November 2017

Iseki SF310

11. Januar 2008

Dacia Duster

13. Dezember 2017

Kombilimousine

80

1461

Zugmaschine

Diesel

25

1498

SO Kfz

Flektro

38

Ident-Nr.

Km Stand:

Getriebe:

Ident-Nr.

Km Stand:

Getriebe:

Ident-Nr.

Km Stand:

Getriebe:

Ident-Nr.

Km Stand:

Getriebe:

Fahrbereit?

HU:

Fahrbereit?

HU:

Fahrbereit?

HII:

HU:

4. Dezember 1995

Gerät

3.100 €

57 laufende Nummer:

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

fällia

70h

./.

KIR20437019950628

Mängel:

Mängel:

Mängel:

Gebrauchsspuren

Reifen defekt

Ölverlust

Mängel:

Batterie defekt Standschäden

Gebrauchsspuren

Gebrauchsspuren

Drehzahlregler lose

Karosserie- und Lackschäden

Motor geht immer wieder aus

Karosserie- und Lackschäden

Vorderachse ausgeschlagen

0

0

Karosserie- und Lackschäden

0

Karosserie- und Korrosionsschäden

starke Gebrauchsspuren Bremsen hängen fest

Bemerkungen:

Notstromaggregat,

Fabrikat / Typ:

Erstzulassung:

Leistung in KW:

Hubraum in cm³

Fabrikat / Typ:

Erstzulassung:

Leistung in KW:

Hubraum in cm³

Fabrikat / Typ:

Erstzulassung:

Leistung in KW:

Hubraum in cm³

Bauart:

Bauart:

Motor:

300 €

Mindestgebot:

58

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

fällig

nein

Automatik

WS5B16BABHA800321

Bemerkungen:

12.000 €

Mindestgebot:

59

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

PH000027

fällig

3219 h

Automatik



Bemerkungen:

Bauart:

Motor:

1.000 €

Mindestgebot:

60 laufende Nummer: Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

fällig

138804

Schaltung

UU1HSDJ9G59218160



Mindestgebot: Bemerkungen:

Räder im Fahrzeug / Hundewagen,

2.200 € OFD NRW



Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

Fabrikat / Typ:	Skoda Yeti 4x4			Mängel:
Erstzulassung:	24. Juni 2015	Ident-Nr.	TMBLC75L1F6079927	Unfallschaden
Bauart:	Kombilimousine	HU:	fällig	Karosserie- und Korrosionsschäden
Motor:	Diesel	Km Stand:	76636	Gebrauchsspuren
Leistung in KW:	81	Getriebe:	Schaltung	Batterie defekt
	1000			D b

Mindestgebot:

3.400 €

62 laufende Nummer:



Mindestgebot:

3.900 €

63



Mindestgebot:

5.000 €

64



Mindestgebot:

4.200 €

65 laufende Nummer:



Mindestgebot:

Bemerkungen:

Kunststoffscheiben,

Versteigerungstermin am 7. Mai 2025

Fabrikat / Typ:	Smart Fortwo			Mängel:
Erstzulassung:	21. März 2017	Ident-Nr.	WME4533421K197313	Karosserie- und Lackschäden
Bauart:	Coupe	HU:	fällig	Gebrauchsspuren
Motor:	Benzin	Km Stand:	12808	Batterie defekt
Leistung in KW:	52	Getriebe:	Automatik	0
Hubraum in cm ³	999	Fahrbereit?	bedingt	0

Bemerkungen:

Bemerkungen:

Es handelt sich um ein eingezogenes Fahrzeug!, Keine Zulassungsbescheinigung Teil II vorhanden (Brief)

Versteigerungstermin am 7. Mai 2025

Fabrikat / Typ:	Renault Megane Grandtour			Mängel:
Erstzulassung:	23. Juni 2020	Ident-Nr.	VF1RFB00465489899	Karosserie- und Lackschäden
Bauart:	Kombilimousine	HU:	fällig	Gebrauchsspuren
Motor:	Diesel	Km Stand:	59044	Reifen defekt
Leistung in KW:	85	Getriebe:	Automatik	Bremsen defekt
Hubraum in cm ³	1461	Fahrbereit?	nein	Hagelschaden

Bemerkungen:

Versteigerungstermin am 7. Mai 2025

Fabrikat / Typ:	VW Passat Variant 4 Motion			Mängel:
Erstzulassung:	13. Juni 2017	Ident-Nr.	WVWZZZ3CZHP028719	Karosserie- und Lackschäden
Bauart:	Kombilimousine	HU:	fällig	Gebrauchsspuren
Motor:	Diesel	Km Stand:	341066	Batterie defekt
Leistung in KW:	140	Getriebe:	Automatik	Standschäden
Hubraum in cm ³	1968	Fahrbereit?	bedingt	diverse Kontrollleuchten sind an

Bemerkungen:

Es handelt sich um ein eingezogenes Fahrzeug!, Keine Zulassungsbescheinigung Teil II vorhanden (Brief)

Versteigerungstermin am

VW T5 Lang Fabrikat / Typ: Mängel: Erstzulassung: 20. Dezember 2011 WV2ZZZ7HZCH041242 Karosserie- und Lackschäden Ident-Nr. Gebrauchsspuren Bauart: Mehrzweckfahrzeug HU: fällig Km Stand: 174712 Innenverkleidung beschädigt Leistung in KW: 103 Getriebe: Automatik 0 Hubraum in cm³ 1968 0 Fahrbereit?

7. Mai 2025



Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

Fabrikat / Typ:	VW T5 Lang			Mängel:
Erstzulassung:	16. April 2014	Ident-Nr.	WV2ZZZ7HZEH083198	Karosserie- und Lackschäden
Bauart:	Mehrzweckfahrzeug	HU:	fällig	Gebrauchsspuren
Motor:	Diesel	Km Stand:	110113	Innenverkleidung beschädigt
Leistung in KW:	103	Getriebe:	Automatik	0
Hubraum in cm ³	1968	Fahrbereit?	0	0

Mindestgebot:

Bemerkungen: Kunststoffscheiben,

5.500 €

67 laufende Nummer:

Versteigerungstermin am

VW T5 Lang

Mehrzweckfahrzeug

Ident-Nr. HU:

Km Stand:

Getriebe:

Ident-Nr.

Km Stand:

Getriebe:

Ident-Nr.

Km Stand:

Getriebe:

Fahrbereit?

HU:

Fahrbereit?

HU:

Fahrbereit?

29. Juli 2015

Diesel

7. Mai 2025

Jul. 26

77245

Automatik

WV2ZZZ7HZFH132715

Mängel:

Mängel:

Standschäden

Batterie defekt

Mängel:

Standschäden

Batterie defekt

Sitze defekt

Motor läuft unruhig

Gebrauchsspuren

Karosserie- und Lackschäden

Innenverkleidung beschädigt

0

0

Karosserie- und Lackschäden

Karosserie- und Lackschäden

starke Gebrauchsspuren

starke Gebrauchsspuren

Bemerkungen:

Fabrikat / Typ:

Erstzulassung:

Leistung in KW:

Hubraum in cm³

Bauart:

Motor:

Kunststoffscheiben,

Fabrikat / Typ:

Erstzulassung:

Leistung in KW:

Hubraum in cm³

Fabrikat / Typ:

Erstzulassung:

Leistung in KW:

Hubraum in cm³

Bauart:

Motor:

Bauart:

Motor:

5.500 €

Mindestgebot:

68

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

fällig

231306

bedingt

Automatik

WP1ZZZ9PZ5LA43130



Mindestgebot: Bemerkungen:

Es handelt sich um ein eingezogenes Fahrzeug!, Keine Papiere vorhanden

Porsche Cayenne

5. Oktober 2004

SUV

250

4511

VW Fox

Benzin

55

1390

7. September 2006

Schräghecklimousine

Benzin

2.200 €

69

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

fällig

nein

nicht ablesbar

Schaltung

WVWZZZ5ZZ70000023



Mindestgebot: Bemerkungen:

Es handelt sich um ein eingezogenes Fahrzeug!, Keine Schlüssel und Papiere vorhanden

200€

70 laufende Nummer:

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025



1	BEAL S.	-		SE M
7	Malte		1 1	
				-
	3	000	1/1	T. A.
0				
		Time!	-	V
	THE REAL PROPERTY.	- TOP		

Mindestgebot:

Bemerkungen:

9.900 € OFD NRW

Fabrikat / Typ:	MB Sprinter DoKa 416 4x4			Mängel:
Erstzulassung:	12. Mai 2006	Ident-Nr.	WDB9046231R927665	Karosserie- und Lackschäden
Bauart:	SO.Kfz	HU:	fällig	Gebrauchsspuren
Motor:	Diesel	Km Stand:	22368	0
Leistung in KW:	115	Getriebe:	Schaltung	0
Hubraum in cm ³	2685	Fahrbereit?	ja	0

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025



Skoda Yeti 4x4 Fabrikat / Typ: Mängel: Erstzulassung: 13. Juli 2015 Ident-Nr. TMBLC75L3G6009024 starke Gebrauchsspuren Kombilimousine Karosserie- und Korrosionsschäden Bauart: HU: fällig Motor: Km Stand: 110117 Achsen ausgeschlagen Leistung in KW: 81 Getriebe: Schaltung Batterie defekt Windschutzscheibe defekt Hubraum in cm³ 1968 Fahrbereit?

Mindestgebot:

Bemerkungen:

2.700 €

72 laufende Nummer:

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025



Fabrikat / Typ: Hardi Anhängerfeldspritze Mängel: Erstzulassung: ca.2000 Ident-Nr. HARDI ANHÄNGERFELDSFReifen defekt HU: Bauart: Gerät ./. Funktion nicht geprüft Motor: Km Stand: ./. Standschäden Gebrauchsspuren Leistung in KW: Getriebe: ./. Hubraum in cm³ Fahrbereit?

Mindestgebot:

Bemerkungen:

Anhängerfeldspritze,

800€

73

Versteigerungstermin am

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025



Fabrikat / Typ:	Ford Fiesta			Mängel:
Erstzulassung:	11. April 2022	Ident-Nr.	WF0JXXGAHJNY06466	Karosserie- und Lackschäden
Bauart:	Schräghecklimousine	HU:	fällig	Gebrauchsspuren
Motor:	Benzin/Hybrid	Km Stand:	32000	0
Leistung in KW:	92	Getriebe:	Automatik	0
Hubraum in cm ³	999	Fahrbereit?	ja	0

Mindestgebot:

Bemerkungen:

7.000€

74

7. Mai 2025



Fabrikat / Typ:	VW Caddy		Mängel:	
Erstzulassung:	3. November 2010	Ident-Nr.	WV1ZZZ2KZBX221512	Falschbetankung
Bauart:	Van	HU:	Nov. 26	Gebrauchsspuren
Motor:	Diesel	Km Stand:	57652	Karosserie- und Lackschäden
Leistung in KW:	75	Getriebe:	Schaltung	0
Hubraum in cm ³	1598	Fahrhereit?	nein	0

Mindestgebot:

Bemerkungen:

1.900 €

75 laufende Nummer: Versteigerungstermin am

7. Mai 2025



Fabrikat / Typ:	Iveco 35C15	C15		Mängel:
Erstzulassung:	7. Juli 2008	Ident-Nr.	ZCFC35A800D392214	Karosserie- und Lackschäden
Bauart:	LKW	HU:	fällig	Gebrauchsspuren
Motor:	Diesel	Km Stand:	96331	0
Leistung in KW:	107	Getriebe:	Schaltung	0
Hubraum in cm ³	2998	Fahrbereit?	ja	0

Mindestgebot:

Bemerkungen:

Es handelt sich um ein eingezogenes Fahrzeug!, Keine Schlüssel und Zulassungsbescheinigung Teil II vorhanden (Brief)



Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

Fabrikat / Typ:	Ford Galaxy			Mängel:
Erstzulassung:	18. September 2007	Ident-Nr.	WF0MXXGBWM7L88749	Zahnriemen defekt
Bauart:	Mehrzweckfahrzeug	HU:	fällig	Bremsen verschlissen
Motor:	Diesel	Km Stand:	216186	Karosserie- und Korrosionsschäden
Leistung in KW:	96	Getriebe:	Schaltung	Innenraum Schimmel
Hubraum in cm ³	1997	Fahrbereit?	nein	diverse Türschlösser defekt

Mindestgebot:

200€

77 laufende Nummer:

Versteigerungstermin am

./.

Gerät

7. Mai 2025

RADKRALLEN

Januar 00

./.

Mängel:

Mängel:

Mängel:

Mängel:

Standschäden

Motor klappert und qualmt

starke Gebrauchsspuren

Karosserie- und Lackschäden

Gebrauchsspuren

Gebrauchsspuren

Karosserie- und Lackschäden

0

0

Karosserie- und Korrosionsschäden

Innenverkleidung beschädigt

0

0

Neupreis 590.- Euro das Stück

0

0 0

	-	7	M
A STATE OF THE STA		1	
-		-	

Mindestgebot:

1.500 €

Bemerkungen:

Fabrikat / Typ:

Erstzulassung:

Leistung in KW:

Hubraum in cm³

Bemerkungen:

Fabrikat / Typ:

Erstzulassung:

Leistung in KW:

Hubraum in cm³

Bauart:

Motor:

Bauart:

Motor:

Bemerkungen:

Fabrikat / Typ:

Erstzulassung:

Leistung in KW:

Hubraum in cm³

Bauart:

Motor:

15 Neuwertige, unbenutzte, universal Parkkrallen, ./.

Ford Fiesta

Schräghecklimousine

VW T5 Lang

4. Dezember 2012

Diesel

103

1968

Mehrzweckfahrzeug

28. Mai 2021

Benzin

92

15 Radkrallen Typ 2000

Ident-Nr.

Km Stand:

Getriebe:

Ident-Nr.

Km Stand:

Getriebe:

Ident-Nr.

Km Stand:

Getriebe:

Ident-Nr.

Km Stand:

Getriebe:

Fahrbereit?

HU:

Fahrbereit?

HU:

Fahrbereit?

HU:

HU:

78

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

fällig

27904

Automatik

WF0JXXGAHJMM50636



Mindestgebot:

7.000€

79

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

Jan. 26

181430

Automatik

WV2ZZZ7HZDH030369



Mindestgebot:

Bemerkungen:

Fabrikat / Typ:

Erstzulassung:

Leistung in KW:

Hubraum in cm³

Bauart:

Räder im Fahrzeug / Kunststoffscheiben,

3.300 €

80

laufende Nummer:

Versteigerungstermin am

44

1198

VW Polo

1. Oktober 2009

Schräghecklimousine

7. Mai 2025

fällig

184498

Schaltung

WVWZZZ6RZAY056424



Mindestgebot:

Bemerkungen:

Es handelt sich um ein eingezogenes Fahrzeug!, Keine Papiere vorhanden



Versteigerungstermin am

7. Mai 2025

Fabrikat / Typ:	Audi A6 Avant			Mängel:
Erstzulassung:	25. Juli 2005	Ident-Nr.	WAUZZZ4F86N039296	Hagelschaden
Erstzulassung.	25. Juli 2005	idelit-Ni.	WAUZZZ4F80N039Z90	ŭ
Bauart:	Kombilimousine	HU:	fällig	Luftfederung defekt
Motor:	Diesel	Km Stand:	253232	Karosserie- und Lackschäden
Leistung in KW:	165	Getriebe:	Automatik	starke Gebrausspuren
Hubraum in cm ³	2967	Fahrbereit?	nein	Unterfahrschutz beschädigt

Mindestgebot:

Bemerkungen:

Fabrikat / Typ:

Es handelt sich um ein eingezogenes Fahrzeug!, Keine Papiere vorhanden

700€

82 laufende Nummer:

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025



Erstzulassung:

Bauart:

Motor:

27. Februar 2012 Limousine Diesel 170

DB E300 CDI

Ident-Nr. HU: Km Stand: Getriebe:

fällig 227648 Automatik

WDD2120211A611362

Gebrauchsspuren Standschäden

Karosserie- und Lackschäden

Mängel:

Mängel:

Mindestgebot:

Bemerkungen:

Leistung in KW:

Hubraum in cm³

Es handelt sich um ein eingezogenes Fahrzeug!,

6.000 €

83

Versteigerungstermin am

7. Mai 2025



Mindestgebot:

Fabrikat / Typ: **Audi A6 Avant Quattro**

5. Februar 2019	Ident-Nr.	WAUZZZF23KN069729	Karosserie- und Lackschäden
Kombilimousine	HU:	fällig	Standschäden

fällig Standschäden Bauart: Kombilimousine Gebrauchsspuren Motor: Diesel/Hybrid Km Stand: 0 Batterie defekt Leistung in KW: 210 Getriebe: Automatik Hubraum in cm³ Fahrbereit? Glasdach defekt 2967 bedingt

Bemerkungen:

Erstzulassung:

Es handelt sich um ein eingezogenes Fahrzeug!, Keine Papiere vorhanden

9.900€